

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«06» марта 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Герасима Курина д.14 корп.3

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>9</u> по <u>111</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 25 » октября 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.16 корп.3

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 60	нет	да



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«17» июня 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Инициативная д.16 корп.3

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>60</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 24 » апреля 20 13 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Инициативная д.16 корп.3

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 60	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 3 » февраля 20 13 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.41 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>215</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

[Handwritten signature]

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 10 » февраля 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Кастанаевская д.43 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 216	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 24 » марта 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Герасима Курина д.20

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 184	нет	да



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«30» сентября 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Пивченкова д.3 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 73	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«30» июня 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Пивченкова д.3 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>72</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 31 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Пивченкова д.3 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>72</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 21 » августа 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.43 корп.4

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 138	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«13» ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: Славянский б-р д.3

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>180</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 11 » ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: Славянский б-р д.7 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 120	нет	да



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 31 » августа 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Тарутинская д.4 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 108	нет	да


Управляющая компания «КАПИТЕЛЬ»
Для документов
Москва

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 17 » февраля 20 25 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.45 корп.2

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>225</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

Папаев А.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 7 » ноября 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Кастанаевская д.35 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>92</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 9 » августа 20 13 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Кастанаевская д.35 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 7д	нет	Да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 10 » мая 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.35 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 72	нет	да



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 2 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Кастанаевская д.33

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>7д</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>


Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 3 » июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Кастанаевская д.33

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 7д	нет	да



Староверов А.Л.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 4 » апреля 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.33

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 22	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«17» ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.10 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 22	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 18 » мая 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.10 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>212</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«10» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.10 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 212	нет	да



[Handwritten signature of A.L. Staroverov]

[Handwritten signature of S.V. Ivanov]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 11 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Артамонова д.7

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 64	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 10 » июня 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Артамонова д.7

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>64</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 14 » апреля 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Артамонова д.7

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 64	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«16» ноября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме по адресу: ул. Инициативная д.8 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 98	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«19» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.8 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 98	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«11» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Инициативная д.8 корп.1

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с <u>1</u> по <u>98</u>	<u>нет</u>	<u>да</u>



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 30 » октября 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.50

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 72	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

« 31 » июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.50

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 72	нет	да



Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.

А К Т

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г.Москва

«28» апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель управляющей организации ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Главный инженер Староверов А.Л.

Прораб ООО «РЕФИТ» Папаев А.В.

Трубочисты: Иванов С.В.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

по адресу: ул. Кастанаевская д.50

С целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№№ квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
Кв. с 1 по 72	нет	да



[Handwritten signature]

Староверов А.Л.

Папаев А.В.

Иванов С.В.